

Muster-Arbeitsprotokoll

Solaranlagenreinigung | Dokumentationsbeispiel

Objekt	Musterobjekt - anonymisiert
Auftrag	MUSTER-001
Datum / Team	Beispieltermin / Reinigungsteam
Arbeitszeit	14:19-15:19 Uhr 1,00 Stunde (Beispiel)


Leistung und Objektbedingungen

Leistung	Reinigung von 5 PV-Modulen
Fläche / Arbeitshöhe	12 m² / ca. 7 m
Zugang / Verschmutzung	Gut / leicht
Verschmutzungsarten	Staub bzw. Calima und Vogelkot
Verfahren	Osmose-/Reinstwasserreinigung
Ergebnis	Beispielbewertung: sehr gut
Auffälligkeit	Lose Befestigung: durch Fachfirma prüfen lassen
Empfehlung	Kontrolle nach 6 Monaten; Wartungsvertrag besprechen
Nächster Termin	Nach individueller Abstimmung

Fotodokumentation - Bildauszüge



Nach Reinigung (Ausschnitt)



Vor Reinigung (Ausschnitt)

Die Fotodetails stammen aus der bereitgestellten Vorlage. Sie zeigen kein ausgewiesenes Referenzprojekt auf Gran Canaria.

Anonymisierte Musterfassung nach der bereitgestellten Protokollvorlage. Beispielwerte; kein Nachweis eines neuen Kundenauftrags. Namen, Anschriften, GPS-Daten, Unterschrift und interne Kennungen sind nicht enthalten. Der Bericht ist keine technische oder bauliche Prüfung.

Informe de trabajo de ejemplo


Limpieza de placas solares | Ejemplo de documentación

Inmueble	Inmueble de ejemplo - anonimizado
Pedido	MUESTRA-001
Fecha / Equipo	Fecha de ejemplo / equipo de limpieza
Horario	14:19-15:19 1,00 hora (ejemplo)


Servicio y condiciones del inmueble

Servicio	Limpieza de 5 módulos fotovoltaicos
Superficie / Altura	12 m² / aprox. 7 m
Acceso / Suciedad	Bueno / leve
Tipos de suciedad	Polvo o calima y excrementos de aves
Método	Limpieza con agua pura por ósmosis
Resultado	Valoración de ejemplo: muy bueno
Observación	Fijación suelta: revisión por empresa especializada
Recomendación	Control en 6 meses; consultar contrato de mantenimiento
Próxima visita	Según acuerdo individual

Fotografías - detalles de ejemplo



Después de la limpieza (detalle)



Antes de la limpieza (detalle)

Los detalles fotográficos proceden de la plantilla facilitada. No se presentan como un proyecto de referencia en Gran Canaria.

Versión de ejemplo anonimizada basada en el informe facilitado. Datos ilustrativos; no acredita un nuevo trabajo para un cliente. Sin nombres, direcciones, GPS, firma ni identificadores internos. No es una inspección técnica o estructural.

Sample work report

Solar panel cleaning | Documentation example

Property	Sample property - anonymised
Order	SAMPLE-001
Date / Team	Sample date / cleaning team
Working time	14:19-15:19 1.00 hour (example)


Service and property conditions

Service	Cleaning of 5 PV modules
Area / Working height	12 m ² / approx. 7 m
Access / Contamination	Good / light
Types of contamination	Dust or Calima and bird droppings
Method	Osmosis-treated pure water cleaning
Result	Sample assessment: very good
Observation	Loose fixing: have a specialist contractor check it
Recommendation	Check after 6 months; discuss a maintenance agreement
Next visit	By individual agreement

Photo documentation - sample details



After cleaning (detail)



Before cleaning (detail)

The photo details come from the supplied template. They are not presented as a reference project in Gran Canaria.

Anonymised sample based on the supplied report. Illustrative values; not evidence of a new customer job. Names, addresses, GPS, signature and internal identifiers are omitted. This is not a technical or structural inspection.